

FIG. 1





FIG. 2





FIG. 3





FIG. 4





FIG. 5





FIG. 6





FIG. 7





FIG. 8





FIG. 9





FIG. 10






FIG. 11



LATERAL ABERRATION

MERIDIONAL

SAGITTAL




FIG. 12






FIG. 13



LATERAL ABERRATION

MERIDIONAL

SAGITTAL




FIG. 14






FIG. 15



LATERAL ABERRATION

MERIDIONAL

SAGITTAL




FIG. 16





FIG. 17





FIG. 18





FIG. 19

LATERAL ABERRATION